

Návod k údržbě EP/PU litych podlah TopStone

Údržba a metody čištění:

Údržba lze nejlépe srovnat s celoplošným čištěním průmyslových podlah, tzn. dle potřeby očistit mokrou cestou vlhkým mopem nebo průmyslovým přístrojem na čištění podlah. Nečistoty způsobené rozlitím tekutin jakéhokoliv charakteru nejlépe očistit teplou vodou a jemným kartáčem, příp. houbou, proces opakovat. V případě potřísnění podlahy chemikáliemi nad uvedené chemické zatížení je nutné ihned tyto chemikálie odstranit a povrch neutralizovat – i při krátkodobé expozici je možná změna barvy.

Pravidelná údržba:

Pro čištění lze použít běžně dostupné neabrazivní čisticí prostředky dle doporučení jejich výrobců a neabrazivní čisticí stroje, ale současně je vhodné jejich účinnost a vliv na podlahu předem na malé skryté ploše odzkoušet.

Pro čištění lze použít čistou netlakovou vodu běžné teploty. Pro čištění lze použít nízko tlakovou vodu do teploty + 40 °C u které je ale vhodné její účinnost a vliv na podlahu předem na malé skryté ploše odzkoušet.

Doporučujeme dodržet mechanické, tepelné, chemické a další parametry uvedené v aktuálních materiálových listech.

V případě poškození podlahy jako je např. proražení, trhlina, hluboké rýhy, popálení apod. či poškození jiného typu, je vhodné neodkladně o této skutečnosti informovat realizační společnost a rychlou opravou eliminovat rozsáhlejší defekty a zabránit tím jejich rozšíření.

Doporučení:

Povrch musí být používán ke stanovenému účelu. Nesmí být mimořádně mechanicky namáhán nad povolenou zátěž, úmyslně poškozován a neodborně ošetřován nevhodnými přípravky, které by mohly zapříčinit změnu barvy povrchu nebo ztížit jeho údržbu/čistitelnost. Při realizaci povrchu musí být dodržen technologický postup stanovený výrobcem.